

## El-eftersyn i landbrugsbedrifter



### Ejer af matrikel

<b>Navn</b>	<b>Adresse</b>
Carsten Husted	Sørkelvej 83
<b>Postnummer og by</b>	<b>Telefonnummer</b>
8600 Silkeborg	86877037
<b>Ejers forsikringselskab</b>	<b>Policenummer</b>
Alm Brand	121607476

### Adresse på den ejendom, hvor der er foretaget el-eftersyn

<b>Adresse</b>	
Sørkelvej 83	
<b>Postnummer og by</b>	<b>Dato for eftersyn</b>
8600 Silkeborg	
<b>Anvendelse</b>	<b>Eftersynet omfatter beboelse</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

### Inspektion

<b>Firma</b>	<b>Cvr.nr.</b>	<b>Tlf.nr.</b>
Jan Henriksen A/S	37408018	23619388
<b>Navn på ansvarlig for inspektion</b>	<b>Eftersyn er foretaget af (navn)</b>	
Jan Henriksen	Jan Henriksen	
<b>Virksomhedens stempel</b>	<b>Dato og underskrift</b>	
 <b>Jan Henriksen A/S</b> Poppelvej 3 8882 Fårvang Tlf. 23619388 Janhenriksen.el@mail.dk	16-3-2022 	

### Opsamling på fundne fejl (vedhæft evt. Google Maps/Krak-kort eller skitse til placering)

**Gennemgang af ejendom**

<b>Adresse</b>	<b>Postnummer og by</b>
Sørkelvej 83	8600 Silkeborg
<b>Anvendelse</b>	<b>Eftersynet omfatter beboelse</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Der svares JA/NEJ/Ikke aktuelt (jf. EI-sikkerhedsloven). NEJ uddybes med klassificering og placering af den fundne fejl. Fundne fejl kan dokumenteres med billede. Placering af fundne fejl skal altid angives. Uddybende forklaring til de enkelte punkter findes på side 5.

A.	Tavler	Ikke aktuelt	JA	NEJ	Angiv placering af fundne fejl
A1	Er tavlerne korrekt opbygget og opmærket med korrekt tilhørsforhold?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A2	Er tavlerne tilstrækkelig rengjorte?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A3	Er afdækninger og kabelindføringer tætsluttende?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A4	Er sikringer og bundskruer/sikringsskuffer korrekte i forhold til tværsnit, belastning og overstrømsbeskyttelse?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A5	Er der foretaget korrekt fejlbeskyttelse og etableret funktionsdygtige fejlstrømsafbrydere?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A6	Er overgangsmodstand for jord-elektrode kontrolleret og verificeret i forhold til mindst nødvendig beregnet værdi?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A7	Er el-installationer, materiel, maskiner og brugsgenstande uden synlig brandtilfælde?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A8	Er installationens isolationsmodstande forskriftsmæssige?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A9	Er tavlerne uden tegn på ombygning eller flytning?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B.	Kabler, rør, mv.	Ikke aktuelt	JA	NEJ	Angiv placering af fundne fejl
B1	Er rør, kabler og monteringsmateriel fastgjort, aflastet, uden beskadigelse og beskyttet mod mekanisk overlast?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B2	Er tilledninger, forlængerledninger og lign. ubeskadigede, uden påvirkninger fra dyr og korrekt anvendt?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

C.	Brandsikkerhed	Ikke aktuelt	JA	NEJ	Angiv placering af fundne fejl
C1	Er gennemføringer i brandadskillelser brandsikret?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C2	Findes der håndildslukkere?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

D.	Belysningsarmaturer	Ikke aktuelt	JA	NEJ	Angiv placering af fundne fejl
D1	Har belysningsarmaturer korrekt kapslingskasse og er de anbragt med sikker afstand til brandbare bygningsdele og oplag (fx halm)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Gennemgang af ejendom

<b>Adresse</b>	<b>Postnummer og by</b>
Sørkelvej 83	8600 Silkeborg
<b>Anvendelse</b>	<b>Eftersynet omfatter beboelse</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

<b>E.</b>	<b>Afbrydere og stikkontakter</b>	<b>Ikke aktuelt</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>Angiv placering af fundne fejl</b>
E1	Er afbrydere og stikkontakter m.m. fastgjorte og uden beskadigelse, rigtigt placeret og korrekt anvendt?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>F.</b>	<b>Elektriske varmeapparater</b>	<b>Ikke aktuelt</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>Angiv placering af fundne fejl</b>
F1	Er elektriske varmeapparater monteret korrekt og med passende kapsling, utildækkede og fri for fugt, støv og snavs?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F2	Er grise- og kyllingelamper fri for fugt, støv og snavs og ophængt forsvarligt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>G.</b>	<b>Maskinanlæg</b>	<b>Ikke aktuelt</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>Angiv placering af fundne fejl</b>
G1	Har motorer korrekt kapslingsklasse og er overstrømsbeskyttelse korrekt indstillet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G2	Er installationer på elektriske maskiner forsynet med korrekt kortslutnings-, og overbelastningsbeskyttelse samt evt. nødvendig forsyningsadskiller?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G3	Er ventilationsåbninger og køleflader på motorer samt start- og reguleringsudstyr fri for fugt, støv og snavs?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>H.</b>	<b>Supplerende oplysninger om risici</b>	<b>Ikke aktuelt</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>Angiv placering af fundne fejl</b>
H1	Er der foretaget el-termografering indenfor de sidste 5 år og er de fejl, der er fundet ved el-termografering, udbedret?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H2	Er der gnistdetektering?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H3	Er der transientbeskyttelse ved hovedtavle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
H4	Er der installeret funktionsdygtige røgalarmer i beboelsen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H5	Er ladestationer installeret med korrekt afstand til brandbart oplag og afmærket?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H6	Er der solcelleanlæg?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
H7	Hvis der er nød-elgenerator. Har den været afprøvet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Gennemgang af ejendom**

<b>Adresse</b>	<b>Postnummer og by</b>
Sørkelvej 83	8600 Silkeborg
<b>Anvendelse</b>	<b>Eftersynet omfatter beboelse</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

**Uddybende beskrivelse af fundne fejl/forhold eller bemærkninger:**